



เลขที่รับ	๑๑๔	<input checked="" type="radio"/> ๖	<input type="radio"/> ๗	<input type="radio"/> ๘
วันที่รับ	มี.ย. ๒๕๕๖	<input type="radio"/> กษ	<input type="radio"/> กช	<input type="radio"/> กค
เวลา		<input type="radio"/> กข	<input type="radio"/> กค	<input type="radio"/> กค

ที่ บร ๐๐๑๗.๑/ว ๓๒๗๖

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๕ เขากะโด้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๗) มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงสมัครรับไม่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ TCC กพ.ว.๓๕๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ได้ติดตามความคืบหน้าการแจ้งข่าวเพื่อให้ผู้ใช้
รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
กับผู้ประกอบการรถยนต์ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากยอดรถยนต์ที่มีปัญหาทั้งหมดประมาณ
๑.๗ ล้านคัน ปัจจุบันคาดว่าจะยังมีรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกประมาณ ๕๕๕,๖๖๖ คัน (ข้อมูลที่สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแจ้งต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยส่วนหนึ่งพบว่า
เป็นรถยนต์อยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์มือสอง ซึ่งผู้ประกอบการรถยนต์ไม่สามารถแจ้งข่าวสารแก่ผู้ครอบครอง
รถยนต์ได้โดยตรง สภาผู้บริโภคจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัด ในฐานะหน่วยงานรัฐซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในระดับจังหวัด
เพื่อขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับ
การเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย
จากสินค้าและบริการดังกล่าว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ปิจน่าน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๖๖ ๖๘๔๗, สายด่วน ๑๕๖๗

ผู้ประสานงาน : นายสิทธิชัย แยมประโคน

๑๐๖๖ ๑๐๖๖ ๑๐๖๖
๑๐๖๖ ๑๐๖๖ ๑๐๖๖

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13/12/2565
วันที่ 18 พ.ค. 2566
เวลา

ก. ๗/๖๖
18 พ.ค. 2566

ที่ TCC.คพ.ว.๓๒๒/๒๕๖๖

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณสมบัติไม่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัยเรื่อง คุณลักษณะอันตรายของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ได้ติดตามความคืบหน้าการแจ้งข่าวเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกับผู้ประกอบการรถยนต์ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากยอดรถยนต์ที่มีปัญหาทั้งหมดประมาณ ๑.๗ ล้านคัน ปัจจุบันคาดว่าจะยังมีรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกประมาณ ๕๙๕,๖๖๖ คัน (ข้อมูลที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแจ้งต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยส่วนหนึ่งพบว่าเป็นรถยนต์อยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์มือสอง ซึ่งผู้ประกอบการรถยนต์ไม่สามารถแจ้งข่าวสารแก่ผู้ครอบครองรถยนต์ได้โดยตรง

สภาผู้บริโภคจึงเรียนมายังท่าน ในฐานะหน่วยงานรัฐซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ สภาผู้บริโภค ขอความกรุณาท่าน โปรดแจ้งผลการดำเนินการกลับมายังสภาฯ ทราบในเบื้องต้นทางอีเมล complaint@tcc.or.th ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล)


รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

ติดต่อประสานงาน ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค
นางสาวปาติดา วาริตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค โทร. ๐๘๑ ๑๑๔๙๒๑๖
อีเมล complaint@tcc.or.th

นางวิริยะ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัย

เรื่อง ถูกลงนินภัยทาาคาตะของสภาองค์กรของผู้บริโภค



เช็กด่วน!

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่ต้องมีการเรียกคืนของลมนิรภัย



BMW

รุ่น	ปีผลิต
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017



HONDA

รุ่น	ปีผลิต
ACCORD	1998 - 2000 2003 - 2012
CITY	1999
	2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000 2002 - 2011 2013
JAZZ	2004 - 2006 2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014



NISSAN

รุ่น	ปีผลิต
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005



TOYOTA

รุ่น	ปีผลิต
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004 2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016



MAZDA

รุ่น	ปีผลิต
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2006



MITSUBISHI

รุ่น	ปีผลิต
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009



CHEVROLET

รุ่น	ปีผลิต
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013




FORD

รุ่น	ปีผลิต
RANGER	1998 - 2000 2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000 2004 - 2014

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 65 ที่มา : TAIA)

ตรวจสอบยี่ห้อ และ รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้า
รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ www.checkairbag.com



ทางศูนย์บริการรถยนต์ใช้ปฏิบัติงานของนิรภัย หรือ ศูนย์รถเกินเงิน 550ริบบนถนนลาดพร้าวของศูนย์รถเกิน 02-239-1839 ต่อ 101

UPDATE

**ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคืน
ของลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ**



VOLKSWAGEN

รุ่น	ปีผลิต
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018



LEXUS

รุ่น	ปีผลิต
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010



Mercedes-Benz

รุ่น	ปีผลิต
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015



Audi

รุ่น	ปีผลิต
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2000 2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001 2016 - 2017



SUBARU

รุ่น	ปีผลิต
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014



TESLA

รุ่น	ปีผลิต
Model S	2012 - 2016

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลของศูนย์รถเกินและข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์รถเกินเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือการรับรองของศูนย์รถเกินหรือของเว็บไซต์ของศูนย์รถเกิน


รุ่น	ปีผลิต
Range Rover	2007 - 2012

ยังเหลือรถยนต์กว่า

595,000 คัน

ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

ตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย **คลิก** 

ก่อนวันที่ 31 ม.ค. 2566

itc
กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
Thailand Export & Global





ถุงสมนิรภัย เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย
ที่อาจกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผล
ต่อการเสียชีวิตของผู้บริโภคได้
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์



สารี อ๋องสมหวัง

เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค



งานแถลงข่าว

'ถุงสมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา

10 พฤษภาคม 2565



เคสที่ผมเจอ คือการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้ว
เกิดลักษณะการทำงานที่ผิดพลาดของถุงลมนิรภัย
พอไปตรวจพบแผ่นที่ใต้คอกประมาณ 3.5 ซม. ลึกเข้าไปถึง
กระดูกสันหลัง มีเศษโลหะฝังตัวอยู่ขนาดประมาณ 2-3 ซม.
พูดได้ว่า**เหมือนโดนเศษโลหะนี้วิ่งหาเราด้วยความเร็วสูง หรือเหมือนโดนลูกปืนใหญ่ ๆ**
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต



บพ. สมิทธิ ศรีสนธิ์
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายกสมาคมแพทยนิติเวชแห่งประเทศไทย



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565



ผู้บริหารไม่เคยต้องตกใจ ผมเข้าใจว่าบางท่านเอง
ไม่เคยเข้าสู่ศูนย์บริการกันนาน ๆ ก็อาจมีความ
กังวลใจว่าการเข้าไปที่ศูนย์บริการ จะเข้าไป
ได้ไหม มีค่าใช้จ่ายไหม ในเรื่องนี้ **การแก้ไข
จุดลงนिरภัยที่เข้าข่ายของรถทุกคัน
จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น**



สุวัชร สุภกาญจน์เดชากุล

นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย



งานแถลงข่าว

'จุดลงนिरภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565



เรา (กรมการขนส่งทางบก) ได้ดำเนินการติดตามผล
รถยนต์ที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงสมนิรภัย จำนวนทั้งหมด
มากกว่า 1.7 ล้านคัน ได้เข้ามารับการแก้ไขไปแล้ว
มากกว่า 1 ล้านคัน ซึ่งในปัจจุบันยังมีรถยนต์เหลือ
ประมาณมากกว่า 6 แสนคัน ที่ยังไม่ได้รับการ
การเปลี่ยนแก้ไข และยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน



ชีพ น้อมเศียร


ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก




งานแถลงข่าว

'ถุงลงนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565



ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน
 ถุงลมนิรภัย




<https://bit.ly/39NzQOE>

คุณลมพิษร้าย ไม่ได้มาแต่จาก

อุปกรณ์สำหรับ...ช่วยชีวิต
ที่คุณไม่เคยคิดว่าอันตราย

ตรวจลมพิษ และระบุชนิด
ที่ช่วยรับการเปลี่ยน สวมทันทีได้เลย...



<https://bit.ly/35N2CCE>




4 ขั้นตอน เช็คยี่ห้อรถยนต์ ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council

1. เช็คหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่จะตรวจสอบ
หมายเลขตัวถังรถ หรือ VIN (Vehicle Identification Number)


ดูตรงไหนได้บ้าง?



● พ.ร.บ.รถยนต์ :
อยู่ใต้ข้อมูลยี่ห้อรถยนต์

● เล่มทะเบียนรถยนต์ : ในหน้ารายการจดทะเบียน


● โครงรถ : รถยนต์แต่ละรุ่นจะอยู่คนละที่
ต้องดูรายละเอียดจากเล่มทะเบียนรถยนต์




2. เข้าไปที่เว็บไซต์

<https://www.tcc.or.th/warning-airbag/>

หรือ <https://www.checkairbag.com/>



หรือ




3. เลือกยี่ห้อรุ่นรถยนต์



4. กรอกเลขตัวถังและกด "ค้นหา"

หมายเลขตัวถัง:

หากในระบบขึ้นข้อมูลว่า รถของท่านเข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
ผู้บริโภคสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการ เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย **ฟรี!**




ดงลม (ไม่) นีรภัย

อุปกรณ์สำหรับ... ช่วยชีวิต
ที่คุณไม่คิดว่าอันตราย

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับบริการเปลี่ยนดงลมนีรภัย

<https://bit.ly/3sDQO8a>



← Scan

สภาองค์กรของผู้บริโภค ☎ 02-239-1839 Email: contact@tcc.or.th

เช็كد่วน!

**ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ
ที่ต้องมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัย**



สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thai Consumer Council



ปีเอ็มดับเบิลยู

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017



ฮอนด้า

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ACCORD	1998 - 2000 2003 - 2012
CITY	1999 2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000 2002 - 2011 2013
JAZZ	2004 - 2006 2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014



นิสสัน

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005



โตโยต้า

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004 2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016



มาสด้า

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2005



มิตซูบิชิ

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009



เซฟโรเลต

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013




ฟอร์ด

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
RANGER	1998 - 2000 2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000 2004 - 2014

(เพียงรุ่น ปีรุ่น 31 มี.ค. 65 ที่พบ TAIA)

ตรวจสอบยี่ห้อ และ รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้า
รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ www.checkairbag.com



สภาองค์กรของผู้บริโภค



tccthailand



tcc.thailand



www.tcc.or.th

หากศูนย์บริการรถยนต์ไม่ให้ความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งเรื่องร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ 02-239-1839 ต่อ 101

UPDATE

**ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคัม
ฤงลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ**

Volkswagen โพลล์สวาเกน	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018

LEXUS เล็กซัส	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010

Mercedes-Benz แมร์เซเดส-เบนซ์	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015

Audi อวดี	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2009
	2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001
	2016 - 2017

Jaguar จาคัวร์	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
XF	2009 - 2015

SUBARU ซูบารุ	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (Including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014

Tesla เทสลา	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Model S	2012 - 2016

LAND-ROVER แลนด์ โรเวอร์	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Range Rover	2007 - 2012

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานรถของคุณอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งานรถของคุณอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่